

A.P.F. 66 – Accessibilité des plages - été 2018

ARGELES-SUR-MER - poste de secours n° P 6

Adresse : plage du Racou

Longitude	3.055658	Latitude	42.537904
-----------	----------	----------	-----------



Critères	Accessibilité	Caractéristiques : L = longueur, l = largeur, etc...
Parking GIC	OUI	3 emplacements proches
Cheminement	OUI	Asphalte + plaques béton + tapis
		L = 120 mètres l = 1,20 à 1,50 mètre 2 Espaces de croisement tous les 10 mètres Tapis interrompu à 5 mètres du rivage
W C	OUI	A l'entrée de la plage et dans le poste de secours
Douche	OUI	Sur la plage
Tiralo	OUI	1 tiralo + personnel aidant
Autre	Divers commerces, bars, restaurants sont à proximité	
	Accessibilité à la baignade	
RESUME	en autonomie	avec accompagmt
Fauteuil manuel	OUI	OUI
Fauteuil électrique	OUI	OUI
	Sécurité assurée par sauveteurs aquatiques municipaux	

L'absence de tiralo et la distance restant à parcourir dans le sable rendent la baignade impossible en autonomie aux PMR se déplaçant en FR. Il manque un espace contigu au tapis permettant le repos des PMR en F.R. sur la plage (le tapis est utilisé en permanence par les valides qui vont-et-viennent ...)