

A.P.F. 66 – Accessibilité des plages - été 2018

Cerbère - Poste de secours unique



| Critères | Accessibilité | Caractéristiques : L = longueur, l = largeur, etc... |
|------------------------------|---|--|
| Parking GIC | OUI | 2 à proximité de la plage |
| Cheminement | OUI | Pente à plus de 5% vers la plage. Ensuite cheminement correct vers la mer et vers la douche. |
| W C | OUI | 2 mais le premier est inaccessible (porte étroite) et le deuxième la porte n'a pas de poignée (sortie impossible). |
| Douche | OUI | Douche de plage correcte mais douche dans le bâtiment du gymnase inaccessible (ressaut). |
| Tiralo | NON | |
| Autres particularités | Cheminement d'accès au poste de secours inexistant. | |

| RESUME | Accessibilité à la baignade | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| | en autonomie | avec accompagmt |
| Fauteuil manuel | NON | NON (sauf si l'accompagnant est un homme fort !) |
| Fauteuil électrique | NON | NON (sauf si l'accompagnant est un homme fort !) |

Pente du quai à la plage très importante.