

## A.P.F. 66 – Accessibilité des plages - été 2018

### Saint Cyprien - poste de secours n° 1

<b>Longitude</b>	3.034158	<b>Latitude</b>	42.639168
------------------	----------	-----------------	-----------



Critères	Accessibilité	Caractéristiques : L = longueur, l = largeur, etc...
<b>Parking GIC</b>	OUI	Le sol est meuble. Marquage horizontal inexistant. Juste marquage vertical.
<b>Cheminement</b>	OUI	Cheminement jusqu'au poste mais pas de cheminement du poste à la mer.
<b>WC</b>	NON	
<b>Douche</b>	NON	
<b>Tiralo</b>	NON	
<b>Autres particularités</b>	Pas de rampe d'accès Poste Secours.	

RESUME	Accessibilité à la baignade	
	en autonomie	avec accompagnement
<b>Fauteuil manuel</b>	NON	OUI
<b>Fauteuil électrique</b>	NON	OUI

--