

A.P.F. 66 – Accessibilité des plages - été 2018

Sainte Marie La Mer - Poste de secours Nord

Latitude 42.442061

Longitude 3.021664



| Critères | Accessibilité | Caractéristiques : L = longueur, l = largeur, etc... |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parking GIC | NON | Le poste de secours est distant d'environ 400m du parking (terre battue). Aucun emplacement n'est réservé aux personnes en situation de handicap. |
| Cheminement | NON | Le cheminement depuis l'aire de stationnement se fait par un chemin pierreux. Le poste de secours lui-même est entouré de sable le rendant inaccessible aux personnes en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant. |
| WC | NON | Les WC sont surélevés par une marche de 10 à 15 cms. Par ailleurs aucun pictogramme n'est affiché à destination des personnes en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant. |
| Douche | NON | Isolée et située sur un socle en béton surélevé, elles ne sont mises à disposition que des personnes valides. |
| Tiralo | OUI | Un hippocampe faisant double emploi avec un autre poste de secours sera mis à disposition au poste Nord. |
| Autres particularités | Pas de rampe d'accès au poste de secours. | |

| RESUME | Accessibilité à la baignade | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | en autonomie | avec accompagnement |
| Fauteuil manuel | NON | NON |
| Fauteuil électrique | NON | NON |