

A.P.F. 66 – Accessibilité des plages - été 2018

TORREILLES - POSTE DE SECOURS NORD

Longitude

3.021816

Latitude

42.462521



Critères	Accessibilité	Caractéristiques : L = longueur, l = largeur, etc...
Parking GIC	OUI	2 emplacements prévus. Signalisation au sol non conforme.
Cheminement	NON	Caillouteux et sablonneux sur 200 m entre parking et poste de secours. Pas de tapis mise à l'eau.
W C	NON	Ressaut bas de porte 2 cm.
Douche	NON	Douche sur socle en ciment entouré de sable.
Tiralo	OUI	Hippocampe
Autres particularités	La rampe existe mais n'est pas praticable en raison ressaut de 3 à 10 cm entre son bord droit et la dalle supportant le poste de secours.	

RESUME	Accessibilité à la baignade	
	en autonomie	avec accompagnement
Fauteuil manuel	NON	NON
Fauteuil électrique	NON	NON

--