

## A.P.F. 66 – Accessibilité des plages - été 2018

### TORREILLES - POSTE CENTRAL

Longitude

3.021710

Latitude

42.460122



Critères	Accessibilité	Caractéristiques : L = longueur, l = largeur, etc...
Parking GIC	OUI	
Cheminement	NON	Chemin reliant le parking au poste de secours caillouteux et sablonneux sur 200 m avec léger dénivelé positif sur 50 m. Longueur de tapis de mise à l'eau insuffisant.
W C	NON	Ressaut bas de porte supérieur à 2cm.
Douche	NON	3 robinets poussoir situés à 1m du sol sur socle bétonné isolé au milieu du sable.
Tiralo	OUI	Hippocampe
Autres particularités	Pas de rampe d'accès au Poste de Secours	

RESUME	Accessibilité à la baignade	
	en autonomie	avec accompagnement
Fauteuil manuel	NON	NON
Fauteuil électrique	NON	NON

--